

## Toimisto / terapiatilat Turussa

Kohteen kuvaus: Saneerauskohde, jossa yhden kerroksen ilmanvaihto toteutettiin erillisellä kattoon asennetulla koneella.

Kone : VEX 140C

Kone asennettiin arkisto/kopiokonehuoneeseen kattoasenteisena.



Ulkoilman sisäänotto ja jäteilman ulospuhallus huuvalla, joka teetettiin yläikkunan tilalle.

